CIERRE ACUERDO CONCILIATORIO



MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

INTERVENCIÓN - PATIO 1

#1 Antes



#2 Antes



#3 Antes



#1 Despúes



#2 Despúes



#3 Despúes



INTERVENCION PATIO 1

#4 Antes



#5 Antes



#6 Antes



#4 Despúes



#5 Despúes



#6 Despúes



INTERVENCION PATIO 1

#7 Antes



#8 Antes



#9 Antes



#7 Despúes



#8 Despúes



#9 Despúes



INTERVENCION PATIO 1

#10 Antes



#11 Antes



#12 Antes



#10 Despúes



#11 Despúes



#12 Despúes



INTERVENCION PATIO 1

#13 Antes



#14 Antes



#15 Antes



#13 Despúes



#14 Despúes



#15 Despúes



INTERVENCION PATIO 1

#16 Antes



#17 Antes



#18 Antes



#16 Despúes



#17 Despúes



#18 Despúes



INTERVENCION PATIO 1

#19 Antes



#20 Antes



#21 Antes



#19 Despúes



#20 Despúes



#21 Despúes



INTERVENCION PATIO 1

#22 Antes




#22 Despúes



INTERVENCION PATIO 2

Antes



Despúes



INTERVENCION PATIO 3











INTERVENCION PATIO 3












INTERVENCION PATIO 3














INTERVENCION PATIO 3

#2,4,5 y 7 Despúes





INTERVENCION PATIO 3









INTERVENCION PATIO 3

#10 Antes



#10 Despúes



INTERVENCION PATIO 3









INTERVENCION CALLES ADOQUIN

Paño #1 Antes



Paño #1 Despúes



Frente Pantalla 1

INTERVENCION CALLES ADOQUIN

Paño #3 Antes



Paño #3 Despúes



Frente Pantalla 2

INTERVENCION CALLES ADOQUIN

Paño #4 Antes



Paño #4 Despúes




Frente Bodega N°1

INTERVENCION CALLES ADOQUIN

Paño #5 Antes



Paño #5 Despúes



Entre Patio 1 y Patio 2

INTERVENCION CALLES ADOQUIN

Paño #6 Antes



Paño #6 Despúes



Costado Este patio #2

INTERVENCION CALLES ADOQUIN

Paño #7 Antes



Paño #7 Despúes



Entrada Arco Fumigación

INTERVENCION CALLES ADOQUIN

Paño #8 Antes



Paño #8 Despúes



Costado Norte Arco Fumigación

INTERVENCION CALLES ADOQUIN

Paño #9 Antes



Paño #9 Despúes




Salida Arco Fumigación

INTERVENCION CALLES ADOQUIN

Paño #10 Antes



Paño #10 Despúes



Frente Pantalla 2

INTERVENCION CALLES ADOQUIN

Paño #11.1 Antes



Paño #11.1 Despúes



Costado Este Patio 3

INTERVENCION CALLES ADOQUIN

Paño #11.2 Antes



Paño #11.2 Despúes



Costado Este Patio 3

INTERVENCION CALLES ADOQUIN

Paño #12 Antes



Paño #12 Despúes



Frente soda Operativa

INTERVENCION CALLES ADOQUIN

Paño #13 Antes




Paño #13 Despúes



Frente soda Operativa

INTERVENCION CALLES ADOQUIN

Paño #14 Antes



Paño #14 Despúes



Paño Báscula

INTERVENCION CALLES ADOQUIN

Paño #15 Antes



Paño #15 Despúes



Frente Pantalla 3

INTERVENCION CALLES ADOQUIN

Paño #16 Antes



Paño #16 Despúes



Entre Patio 4 y Hangar

INTERVENCION CALLES ADOQUIN

Paño #17 Antes



Paño #17 Despúes



Costado Sur Patio 4

INTERVENCION CALLES ADOQUIN

Paño #18 Antes



Paño #18 Despúes



Costado Sur Patio 4

INTERVENCION CALLES ADOQUIN

Paño #19 Antes



Paño #19 Despúes



Costado Sur Patio 4

INTERVENCION CALLES ADOQUIN

Paño #20 Antes



Paño #20 Despúes



Entre Patio 3 y Patio 4

INTERVENCION CALLES ADOQUIN

Paño #21 Antes



Paño #20 Despúes



Entre Patio 3 y Patio 4

INTERVENCION CALLES ADOQUIN

Paño #22 Antes



Paño #22 Despúes



Entre Almacen y Bodega 1

PATIO 4

Antes



Despúes



CALLES CONCRETO



